

Kurzbericht



Hotel INNdependence | Hasselblad H6D

Hotel INNdependence

Gleiwitzer Straße 4
55131 Mainz

Tel: +49 6131 250538 0
Fax: +49 6131 211451

info@inndependence.de
<http://www.inndependence.de>

Herzlich willkommen!

Unser Name beschreibt unsere Besonderheit: Ein „inn“ ist im englischen Sprachraum ein Gasthaus von überschaubarer Größe. Hier empfängt man die Gäste besonders herzlich und sorgt sich auf ganzer Linie um ihr Wohlbefinden. Gutes Essen, nette Begegnungen und liebevolle Details im ganzen Haus gehören dazu.

„Independence“ bedeutet Unabhängigkeit. Die wollen wir unseren Gästen schenken, insbesondere denen, die mit einer Behinderung leben. Gleichzeitig schenken unsere Gäste mit ihrem Aufenthalt unseren Mitarbeiter*innen ein großes Stück Unabhängigkeit.

Im Hotel INNdependence sind Sie Gast in einem Integrationsbetrieb. Hier arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen nach ihren individuellen Möglichkeiten – ganz regulär in einem bunt gemischten Team.

PRÜFERGEBNIS

für

Hotel INNdependence

55131 Mainz, Zertifikats-ID: PA-00096-2021



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Juli 2022 – Juni 2025

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Hotel INNdependence

Hasselblad H6D

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Es gibt Parkplätze für Menschen mit Behinderung.
- Alle erhobenen Bereiche und Räume sind stufenlos zugänglich.
- Alle Türen/Durchgänge sind 90 cm breit (oder es sind Alternativen vorhanden).
- WCs für Menschen mit Behinderung sind vorhanden.
- Assistenzhunde sind willkommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung.
- In 80 m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle „Pariser Tor“.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich über eine 5 m lange Rampe mit 6 % Neigung.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind ebenerdig oder über einen Aufzug zugänglich. Die Aufzugskabine ist 134 cm x 156 cm groß.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit oder es sind Alternativen vorhanden.
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.
- Im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Zimmer 22 (Doppelzimmer)

- Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 180 cm x 180 cm;
links neben dem Bett 120 cm x 200 cm und rechts neben dem Bett 140 cm x 200 cm.
- Das Bett ist 54 cm hoch.
- Die Badtür ist 80 cm breit.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor dem WC und dem Waschbecken 105 cm x 120 cm;
links neben dem WC 24 cm x 52 cm und rechts neben dem WC 105 cm x 52 cm.
- Es gibt keine Haltegriffe am WC.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die Dusche ist zugänglich über eine Schwelle von 1 cm. Die Duschfläche ist 90 cm x 90 cm groß. Haltegriffe und ein Duschsitz sind vorhanden.

Zimmer 23 (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 200 cm x 95 cm;
links neben dem Bett 130 cm x 160 cm und rechts neben dem Bett 95 cm x 160 cm.
- Das Bett ist 55 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor dem WC und dem Waschbecken 170 cm x 170 cm;
links neben dem WC 148 cm x 54 cm und rechts neben dem WC 50 cm x 54 cm.

- Es sind links und rechts vom WC hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die schwellenlose Dusche ist 120 cm x 120 cm groß. Haltegriffe und ein Duschsitz sind vorhanden.

Zimmer 24 (Doppelzimmer)

- Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 200 cm x 77 cm;
links neben dem Bett 100 cm x 150 cm und rechts neben dem Bett 77 cm x 150 cm.
- Das Bett ist 50 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:
vor dem WC 160 cm x 160 cm; vor dem Waschbecken 160 cm x 180 cm;
links neben dem WC 30 cm x 52 cm und rechts neben dem WC 140 cm x 52 cm.
- Es sind links und rechts vom WC hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die Dusche ist zugänglich über eine Schwelle von 1 cm. Die Duschfläche ist 120 cm x 120 cm groß. Haltegriffe und ein Duschsitz sind vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderungen im UG

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem WC und dem Waschbecken 150 cm x 175 cm;
links neben dem WC 93 cm x 55 cm und rechts neben dem WC 96 cm x 55 cm.
- Es sind links und rechts vom WC hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderungen am Tagungsraum

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem WC 180 cm x 115 cm; vor dem Waschbecken 170 cm x 150 cm;
links neben dem WC 170 cm x 70 cm und rechts neben dem WC 70 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Im Frühstücksraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören. Es gibt keinen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgereuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Zimmer 22, 23 und 24 (Doppelzimmer)

- In den Zimmern 22 und 24 ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Ein visuell kontrastreicher und taktile Leitstreifen führt vom Gehweg zum Eingang.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt. Die Halteposition wird durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Treppen weisen teilweise visuell kontrastreiche Kanten auf und haben mindestens einen einseitigen Handlauf.

- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Informationen zur Orientierung sind teilweise bildhaft verfügbar (Piktogramme).
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parkplatz für Menschen mit Behinderungen

©Julia Marmulla



Bushaltestelle Pariser Tor

©Julia Marmulla



Eingang

©Julia Marmulla



Zimmer 22 mit Badezimmer

©Julia Marmulla



Zimmer 23 mit Badezimmer

©Julia Marmulla



Zimmer 23 mit Badezimmer

©Julia Marmulla



Zimmer 24 mit Badezimmer

©Julia Marmulla



Tagungsräume im EG

©Julia Marmulla



Tagungsräume im EG

©Julia Marmulla



WC für Menschen mit Behinderungen am Tagungsraum

©Julia Marmulla

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

