



Bericht für den Gast



Zimmer im Hotel INNdependence

Hotel INNdependence

Anschrift

Gleiwitzer Straße 4
55131 Mainz

Kontaktdaten

Tel.: +49 (0)6131 / 250538-0

E-Mail: info@inndependence.de

Web: <http://www.inndependence.de/>

Prüfergebnis

Das **Hotel INNdependence** wurde am 17. April 2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat


„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer

teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung

teilweise barrierefrei für blinde Menschen



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2018 bis Mai 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung sowie teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis






					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption, Lobby	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 24 (über Aufzug erreichbar)	✓	✓	✓	-	Bewegungsflächen ausreichend (mind. 120 cm x 120 cm), wenn das Bett verschoben wird, WC rechts anfahrbar
Zimmer 22 (über Aufzug erreichbar) Restaurant und Terrasse	✓	-	-	-	u. a. keine Haltegriffe am WC
Tagungsraum Inn 4	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (UG)	✓	✓	✓	-	Bewegungsflächen teilweise kleiner als 150 cm x 150 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Tagungsbereich (EG)	✓	-	-	-	Bewegungsfläche vor dem WC kleiner als 120 cm x 120 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Der Weg zwischen Parkplatz und Eingang ist ca. 15 m lang und leicht begeh- und befahrbar.
- Vor dem Eingang ist alternativ zu 6 Stufen eine Rampe vorhanden (7 % Neigung auf 8 m Länge bei 170 cm Breite).
- Der Zugang zum Hotel ist schwellenlos.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 140 cm x 170 cm (Breite x Tiefe) groß. Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür beträgt 110 cm.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 80 cm breit.
- Der Rezeptionstresen ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch und an der höchsten Stelle 125 cm.
- Im Restaurant und auf der Terrasse sind unterfahrbare Tische vorhanden.



Zimmer 24 (2. OG)

- Das Zimmer 14 (1. OG) ist laut Betreiber baugleich.
- Zwischen Zimmer 24 und 22 gibt es eine Verbindungstür.
- Die Betten können seitlich verschoben werden, um Bewegungsflächen von mindestens 120 cm x 120 cm neben dem Bett und vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) zu gewährleisten.
- Die Betten sind 50 cm hoch und unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
 - rechts neben dem WC 140 cm x 52 cm, links ist das WC nicht anfahrbar;
 - vor dem WC/Waschbecken und vor/hinter der Tür mindestens 160 cm x 160 cm.
- Beidseitig des WCs sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche (Schwelle 1 cm) ist 120 cm x 120 cm groß. Es sind ein Duschstuhl und Haltegriffe vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden.

Zimmer 22 (2. OG)

- Das Zimmer 12 (1. OG) ist laut Betreiber baugleich.
- Zwischen Zimmer 22 und 24 gibt es eine Verbindungstür.
- Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) beträgt 180 cm x 180 cm.
- Die Bewegungsflächen neben den Betten sind links bzw. rechts 145 cm x 200 cm (Breite x Tiefe). Es handelt sich um zwei Einzelbetten, die jeweils mit einer Seite an der Wand stehen.
- Die Betten sind 54 cm hoch und unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
 - rechts neben dem WC 105 cm x 52 cm, links ist das WC nicht anfahrbar;
 - vor dem WC, dem Waschbecken und vor/hinter der Tür mindestens 105 cm x 120 cm.
- Es sind keine Haltegriffe am WC vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche (Schwelle 1 cm) ist 90 cm x 90 cm groß. Es sind ein Duschstuhl und Haltegriffe vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden.



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (EG, Tagungsbereich)

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - links neben dem WC 160 cm x 70 cm, rechts 70 cm x 70 cm;
 - vor dem Waschbecken und vor/hinter der Tür mindestens 150 cm x 160 cm;
 - vor dem WC 180 cm x 115 cm.
- Beidseitig des WCs sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (UG)

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - links und rechts neben dem WC 93 cm x 68 cm;
 - vor dem höhenverstellbaren WC, dem Waschbecken und vor/hinter der Tür mindestens 140 cm x 147 cm.
- Beidseitig des WCs sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.

Restaurant/Terrasse

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Zimmer 22 und 24

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht keine kostenfreie technische Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Servicepersonal zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertüren wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen**“.
Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure, der Aufzug und die Treppe sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Außenbereich gibt es ein unterbrechungsfreies Leitsystem. Im Innenbereich nicht, hier können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.
- Treppen sind teilweise mit visuell oder taktil kontrastreichen Kanten gestaltet. Handläufe sind vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar (außer am Bedientableau im Aufzug).



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind am Eingang klar erkennbar.
- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels liegt in den Zimmern bzw. an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite, oder es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung der WCs).